


Fotodokumentation zu Undichtigkeiten der Gebäudehülle - Blower-Door-Messung am 18.11.2008 -

Objekt 3




Toilettenfenster



Fenster in der Wohnstube



Wohnzimmerdecke hinten links



Wohnzimmerdecke vorn links


Fotodokumentation zu Undichtigkeiten der Gebäudehülle

- Blower-Door-Messung am 18.11.2008 -

Objekt 3



Fußboden Kücke am Kühlschrank



Küchenleuchte



Küchenfenster zur Straße




Fenster Zimmer Tochter Gartenseite


Fotodokumentation zu Undichtigkeiten der Gebäudehülle

- Blower-Door-Messung am 18.11.2008 -


Objekt 3




Fenster Zimmer Tochter Giebelseite



Fußboden Zimmer Tochter



Deckenleuchte Zimmer Tochter




Dachbodenluke im Flur

Fotodokumentation zu Undichtigkeiten der Gebäudehülle

- Blower-Door-Messung am 18.11.2008 -


Objekt 3



Decke im Schlafzimmer



Deckenleuchte Schlafzimmer



Decke im Bad



Deckenleuchte im Bad

