#### Beispiele für Ergebnisse der Leckageortung

#### Einbauort des Blower-Door Systems: Außentür

#### Messverfahren Leckageortung

Die Leckageortung dient der Lokalisierung von Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Mit einem Ventilator (Blower-Door-System) wird in den zu untersuchenden Räumen eines Gebäude ein definierter Unterdruck von 50 Pascal erzeugt. Solche Druckdifferenzen treten bei Windstärken von 5 bis 6 ebenfalls auf. Sie bewirken, dass Undichtigkeiten in der Gebäudehülle durch verstärkt einströmende Luft deutlich in Erscheinung treten. Für die Sichtbarmachung gibt es hier verschiedene Methoden, z. B. Fühlen mit der Hand, Verwendung von Rauchstäbchen, Federbüschel oder Anemometer.

Eine sehr effiziente Methode ist die Lokalisierung mit einer Thermokamera. Die einströmende kältere Außenluft kühlt die Bauteile in der Umgebung der Undichtigkeit ab, dies wird von der Thermokamera erkannt und kann in Form von Thermogrammen dokumentiert werden. Zusätzlich werden bei Einsatz der Thermokamera auch Dämmungsschwächen erkannt, entweder verursacht durch zu geringe Dämmwirkung oder durch Belüftungseffekte von Luftschichten zwischen Innenverkleidung (Paneele, Gipskartonplatten, ...) und der Dämmungsebene (z. B. undichte oder nicht vorhandene Dampfsperre).

Damit werden auch Undichtigkeiten erkannt, die zwar nicht direkt zu unkontrollierten Lüftungsverlusten führen, jedoch durch Hinterlüftung der Dämmungsebene die Dämmwirkung von Bauteilen stark beeinträchtigen und neben zusätzlichen Heizenergieverlusten auch Bauschäden verursachen können.

#### Hinweis zu den Thermogrammen

Die dunklen Bereiche markieren kalte Bauteiloberflächen, die durch mangelhafte Dämmung oder einströmende Kaltluft über Undichtigkeiten (Fugen, Risse) entstehen. Jedes Thermogramm enthält einen Farbbalken, aus welchem der Temperaturbereich und die Zuordnung von Farbe und Temperatur ersichtlich sind. An ausgewählte Punkten in den Thermogrammen sind Temperaturwerte in ° C angegeben.


Heir Polione

Legende zur Pfeildarstellung in den Fotos

Undichtigkeit, Kaltluft strömt direkt in den Wohnbereich ein


Mangelhafte Dämmung von Decke/Wand oder Undichtigkeit hinter der Verkleidungsebene (Kaltluft strömt in die Wandkonstruktion ein, aber nicht in den Wohnbereich)

# Beispiele für nicht dicht schließende Fenster






Rechter Fensterflügel schließt oben nicht dicht



Terrassenfenster schließt unten nicht dicht





Undichtigkeit an der Terrassentür




# Beispiele für undicht eingebaute Fenster






Anschluss des Fensterrahmens an Wandkonstruktion undicht






Anschluss des Fensterrahmens an Wandkonstruktion undicht






Doppelverglasung undicht in den Rahmen eingesetzt

# Beispiele für undichte Rollokästen






Undichtigkeiten am Fenster und am Rollokasten





Deckel des Jalousiekastens sehr undicht



Jalousiekastengehäuse ist sehr undicht

# Beispiele für undichte Haustüren





Hauseingangstür: Undichte Schließung oben links (hohe Undichtigkeit)



Haustür schließt nicht dicht






Haustür schließt nicht dicht




# Beispiele für undichte Dachbodenluken






Dachbodenluke mit großen Undichtigkeiten - Fehlkonstruktion!






Dachbodenluke von oben: Undichte Schließung an den Scharnieren






Dachbodenluke sehr undicht

# Beispiele für undichte Wandverkleidungen






**Undichte Wandkonstruktion im rechten Eckbereich** 





Deckenverkleidung und Anschlüsse der Decke an die Wand sehr undicht






undichte Holzverkleidung (Holzbalkenverkleidung, Wandanschluss)

## Beispiele für undichte obere Geschossdecken






Dachboden: Dämmung undicht – erwärmte Raumluft aus dem OG strömt ein. Sparrenfeld Dachbodenluke links linke Seite






Zuführungskabel durchstößt Deckenverkleidung und verursacht Undichtigkeit






Sparrenfeld: Undichtigkeit zum Wohnbereich

## Beispiele für Dämmungsmängel






Dachschräge mit mangelhafter Dämmung oder hinterlüftet





Geschossdecke hinterlüftet oder unzureichend gedämmt





Geschossdecke mit mangelhafter Dämmung